

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

. * . * . *

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

. * . * . *

ORDINANZA N° 67/2022 CON PROCEDURA D'URGENZA

. * . * . *

Oggetto: A55 Tangenziale Sud di Torino - Modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura del ramo di uscita denominato "4C" dello svincolo "Statale 20", in direzione Sud (da Milano/Aosta verso la Statale 20) alla pk 9+700 circa, per l'esecuzione degli interventi di ripristino delle barriere di sicurezza laterali a seguito di incidente.

Il sottoscritto geom. Savino Pepe:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P R E M E S S O

- che si deve intervenire per il ripristino delle barriere laterali di

sicurezza a seguito di incidente nel ramo di uscita denominato “4C” dello svincolo di “Statale 20” in carreggiata Sud (da Milano/Aosta verso la Statale 20);

- che per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) chiusura della corsia di decelerazione e del ramo di uscita denominato “4C” dello svincolo di “Statale 20” alla pk 9+700 circa;
- che saranno apposti gli avvisi all’utenza e i cartelli per i percorsi alternativi da seguire;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d’obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;
- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell’Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa attenendosi a quanto previsto dal “Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 gennaio 2019”.

.*.*.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

.*.*.*

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Flavia Pesce Mattioli in data 9 dicembre 2013 repertorio n.45759/14675,

.*.*.*

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

.*.*.*

sulla **A55 Tangenziale Sud** con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 10:00 alle ore 14:00 del 10 settembre 2022 per i provvedimenti di cui al punto **a**).

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 08 settembre 2022
ditec/vbl/PEP **ORD3721/2022/U**

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il responsabile della divisione
Viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)

Trasmessa a mezzo pec