



Dives/PEP/nap

**Da:** A.T.I.V.A. S.p.A. (ing. Alessio Scopi)

**A:** MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI - Genova  
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali  
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova  
pec: [uit.genova@pec.mit.gov.it](mailto:uit.genova@pec.mit.gov.it)

COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – Torino  
pec: [compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:compartimento.polstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

CENTRO OPERATIVO AUTOSTRADALE C.O.A. - Torino  
pec: [coa.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:coa.to@pecps.poliziadistato.it)

SEZIONE POLIZIA STRADALE - Torino  
pec: [sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:sezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE -Torino  
pec: [uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it](mailto:uffpg.sottosezpolstrada.to@pecps.poliziadistato.it)

SATAP S.p.A.  
pec: [satap@legalmail.it](mailto:satap@legalmail.it)

**Oggetto :** A55 Tangenziale Sud di Torino - Interruzione temporanea del flusso veicolare in carreggiata Sud (da Torino verso Piacenza) e istituzione di uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Santena alla pk 0+470, per gli interventi di installazione delle barriere di sicurezza bordo ponte sui Cavalcavia n.10, alla pk 7+220 e n.11 alla pk 8+84, da parte della Concessionaria A21 SATAP S.p.A.  
**Annullamento interventi.**

Con riferimento alla nostra precedente nota con cui vi abbiamo trasmesso l'Ordinanza n° **06/2021** (prot. ORD00085\_21U del giorno 11 gennaio 2021), Vi comunichiamo che i lavori previsti dalla succitata Ordinanza, di competenza della Concessionaria SATAP S.p.A., sono stati annullati.

Pertanto i provvedimenti di cui all'Ordinanza n. 06/2021 non saranno più attuati.

Distinti saluti.

Torino, 14 gennaio 2021

A.T.I.V.A. S.p.A.  
Il direttore viabilità e esazione  
(ORIGINALE FIRMATO)



