

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*.*

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*.*

ORDINANZA N° 111/2021 CON PROCEDURA D'URGENZA

Oggetto: Autostrada A4/A5 Ivrea – Santhià, modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura della corsia di emergenza e di marcia nel tratto compreso tra la pk 16+300 e la pk 16+550, in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià), per l'esecuzione degli interventi di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali per permettere il ricollocamento della colonnina S.O.S. ubicata alla pk 16+200.

.*.*.*

Il sottoscritto geom. Savino Pepe:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P R E M E S S O

- che si deve procedere al ricollocamento della colonnina S.O.S.,

attualmente ubicata alla pk 16+200, alla pk 16+450 circa dell'Autostrada A4/A5 Ivrea – Santhià, in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià);

- che per consentire tale ricollocamento si rende necessario adeguare la barriera di sicurezza laterale esistente;
- che per consentire l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico sull'Autostrada A4/A5 Ivrea - Santhià:
 - a) chiusura della corsia di emergenza e di marcia dalla pk 16+300 (segnale di lavori in corso alla pk 15+500 circa) alla pk 16+500 (segnale di via libera alla pk 16+550 circa), in carreggiata Sud (da Ivrea verso Santhià);
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d'obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002.
- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa attenendosi a quanto previsto dal “Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 gennaio 2019”.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Flavia Pesce Mattioli in data 9 dicembre 2013 repertorio n.45759/14675,

.*.*.*

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

.*.*.*

Sull'**Autostrada A4/A5 Ivrea - Santhià** con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 06,00 del 10 novembre alle ore 18,00 del 12 novembre 2021, in forma continuativa, per i provvedimenti di cui al punto **a**).

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 8 novembre 2021

VBL/PEP/rac **ORD04803/2021/U**

A.T.I.V.A. S.p.A.

Il responsabile della divisione Viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)

Trasmessa a mezzo pec