

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*.*

(Capitale sociale € 44.931.250,00= versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*.*

ORDINANZA N° 09/2021 CON PROCEDURA D'URGENZA

Oggetto : Autostrada A55 Tangenziale Sud di Torino, modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura dello svincolo di uscita denominato 1B "Santena" in carreggiata Sud (da Milano verso Santena) alla pk. 0+470, per interventi urgenti di adeguamento delle barriere laterali di sicurezza.

.*.*.*

Il sottoscritto dott. ing. Alessio Scopi:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

.*.*.*

P R E M E S S O

.*.*.*

- che sono in corso i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali all'interno della pista di Svincolo denominato "Santena" ubicato alla pk. 0+450 della Tangenziale Sud di Torino per i quali è stata emessa ordinanza n.05/2021 ancora in corso di validità;
- che per motivi tecnici operativi occorre spostare gli elementi in calcestruzzo (new jersey) sulla parte destra della pista in oggetto;
- che per consentire l'esecuzione di tali interventi si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) chiusura dello svincolo di uscita denominato 1B "Santena" ubicato alla pk. 0+450 circa in carreggiata Sud (da Torino verso Santena);
- che saranno apposti avvisi all'utenza e i percorsi alternativi da seguire;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d'obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dalla tavola nr. 16 del Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;
- che gli oneri di posa, guardiana, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa attenendosi a quanto previsto dal "Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale

del 22 gennaio 2019”;

.*.*.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

.*.*.*

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito a rogito notaio dott. Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018 repertorio n.9186/5701,

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

sull'**Autostrada A55 Tangenziale Sud** con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità in forma continuativa:

- dalle ore 22,00 del giorno 21 gennaio 2021 alle ore 6,00 del giorno 22 gennaio 2021 per i provvedimenti di cui al punto **a**).

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 20 gennaio 2021

A.T.I.V.A. S.p.A.

Il direttore Viabilità e Esazione

(ORIGINALE FIRMATO)

dives/PEP/nap **ORD00221/2021/U**

Trasmessa a mezzo pec