

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*.*

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*.*

ORDINANZA N° 98/2021 CON PROCEDURA D'URGENZA

.*.*.*

Oggetto: A55 Tangenziale Sud di Torino - Modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura del ramo di uscita dello svincolo di C.so Allamano, in direzione Sud (da Milano/Aosta verso C.so Allamano) e la parzializzazione della carreggiata tra la pk 25+460 e la pk 23+400, in direzione Sud (da Milano/Aosta verso Savona/Piacenza), per l'esecuzione di alcuni interventi di risanamento della pavimentazione stradale drenante.

Il sottoscritto geom. Savino Pepe:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P R E M E S S O

- che si devono eseguire gli interventi di risanamento della pavimentazione drenante di alcuni tratti autostradali compresi tra la pk 24+800 e la pk 23+400 della A55 Tangenziale Sud di Torino, carreggiata Sud (da Milano/Aosta verso Savona/Piacenza);
- che all'interno dei tratti oggetto degli interventi, e più precisamente alla pk 24+600 circa, è ubicato il ramo di uscita dello svincolo di C.so Allamano;
- che per consentire l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) chiusura delle corsie di emergenza, di marcia lenta e di marcia veloce dalla pk 25+460 circa (segnale di lavori in corso alla pk 26+150 circa) alla pk 23+400 circa (segnale di via libera alla pk 23+350 circa);
 - b) chiusura del ramo di uscita denominato "9-E" dello svincolo di C.so Allamano (da Milano/Aosta verso C.so Allamano), con possibilità di uscita dalla Tangenziale allo svincolo precedente di C.so IV Novembre;
- che saranno apposti gli avvisi all'utenza e i cartelli per i percorsi alternativi da seguire;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d'obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato

con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;

- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa attenendosi a quanto previsto dal "Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 gennaio 2019".

.*.*.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

.*.*.*

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Flavia Pesce Mattioli in data 9 dicembre 2013 repertorio n.45759/14675,

.*.*.*

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

.*.*.*

sulla **A55 Tangenziale Sud** con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 20,30 del 29 ottobre alle ore 06,00 del 30 ottobre 2021 per i

provvedimenti di cui al punto **a)** e dalle ore 22,00 del 29 ottobre alle ore 06,00 del 30 ottobre 2021 per i provvedimenti di cui al punto **b)**. Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 26 ottobre 2021

VBL/PEP/rac **ORD04607/2021/U**

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il responsabile della divisione Viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)

Trasmessa a mezzo pec