

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

..*

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

..*

ORDINANZA N° 46/2021 CON PROCEDURA D'URGENZA

Oggetto : Autostrada A55 Tangenziale Sud di Torino - modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia lenta in carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza) in tratte saltuarie, dalla pk. 10+620 circa alla pk. 10+150 circa, dalla pk. 4+800 circa alla pk. 4+050 circa e dalla pk. 1+340 circa alla pk. 0+930 circa, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle protezioni laterali di sicurezza.

..*

Il sottoscritto dott. ing. Alessio Scopi:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P R E M E S S O

- che si devono eseguire interventi di adeguamento delle protezioni laterali di sicurezza in tratte saltuarie dalla pk. 10+620 circa alla pk. 10+150 circa, dalla pk. 4+800 circa alla pk. 4+050 circa e dalla pk. 1+340 circa alla pk. 0+930 circa, della Tangenziale Sud carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza)
- che per consentire l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) chiusura delle corsie di emergenza e di marcia lenta in carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza) dalla pk 11+300 circa (segnale lavori in corso), alla pk 10+600 circa (chiusura corsia) e alla pk 10+100 (segnale di fine lavori);
 - b) chiusura delle corsie di emergenza e di marcia lenta in carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza) dalla pk 5+500 circa (segnale lavori in corso), alla pk 4+800 circa (chiusura corsia) e alla pk 4+050 (segnale di fine lavori);
 - c) chiusura delle corsie di emergenza e di marcia lenta in carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza) dalla pk 2+100 circa (segnale lavori in corso), alla pk 1+380 circa (chiusura corsia) e alla pk 0+900 (segnale di fine lavori);
- che a protezione dei cantieri in prossimità della linea tratteggiata di suddivisione delle corsie, verranno posati alcuni elementi in calcestruzzo tipo new jersey;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d'obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al

Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D. M. del 10 luglio 2002;

- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa, attenendosi a quanto previsto dal "Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 gennaio 2019";

.*.*.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

.*.*.*

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. dott. Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018 repertorio n.9186/5701,

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

sulla **A55 TANGENZIALE SUD DI TORINO CARREGGIATA SUD**, con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 6.00 del giorno 19 aprile 2021 alle ore 18.00 del giorno

28 maggio 2021, per i provvedimenti di cui ai punti **a), b) e c)**.

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 14 aprile 2021

dives/PEP/nap **ORD01925/2021/U**

A.T.I.V.A. S.p.A.

Il direttore Viabilità e Esazione
(ORIGINALE FIRMATO)