

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*..

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*..

ORDINANZA N° 53/2022 CON PROCEDURA D'URGENZA

.*.*..

Oggetto: A4/A5 Raccordo Autostradale Ivrea – Santhià, modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura della corsia di emergenza e di marcia tra la pk 17+600 e la pk 16+000, in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea), per l'esecuzione degli interventi di ripristino della pavimentazione stradale.

Il sottoscritto dott. Ing. Roberto Petrali:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P R E M E S S O

- che si devono eseguire gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale del tratto di corsia di marcia compreso tra la pk 16+500 e la pk 16+130 del Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea - Santhià A55, in

carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea);

- che, per consentire l'esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, si renderà necessario mettere in atto il seguente provvedimento sul traffico:
 - a) chiusura delle corsie di emergenza e di marcia dalla pk 17+600 (segnale di lavori in corso alla pk 18+300) alla pk 16+000 (segnale di Via Libera), in carreggiata Nord (da Santhià verso Ivrea);
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d'obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;
- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa attenendosi a quanto previsto dal "Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 gennaio 2019".

.*.*.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

.*.*.*

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento

di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Roberto Grassi Reverdini di Torino in data 26 giugno 2018, repertorio n. 9185/5700.

.*.*.

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

.*.*.

sul **Raccordo Autostradale A4/A5 Ivrea - Santhià** con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 06,00 del 1 agosto 2022 alle ore 19,00 del 2 agosto 2022 per i provvedimenti di cui al punto **a**).

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 27 luglio 2022

VBL/PEP/rac **ORD3248/2022/U**

Direzione tecnica.

Il direttore

(ORIGINALE FIRMATO)

Trasmessa a mezzo pec