

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*.

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*.

ORDINANZA N° 8/2022 CON PROCEDURA D'URGENZA

.*.*.

Oggetto: A55 Tangenziale Nord di Torino - Modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura dei rami dello svincolo di "Savonera Sud" (da Milano/Aosta verso Savonera e da C.so Regina Margherita verso Savonera) per l'esecuzione degli interventi di ripristino di barriera di sicurezza a seguito di incidente.

Il sottoscritto geom. Savino Pepe:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P R E M E S S O

- che, a seguito di incidente, si devono eseguire gli interventi di ripristino della barriera laterale di sicurezza ubicata alla pk 0+050 del

ramo denominato “13-G” dello svincolo “Savonera Sud”, alla pk 8+765 della A55 Tangenziale Nord di Torino;

- che, per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi, si renderà necessario attivare la chiusura delle piste di svincolo che confluiscono su tale ramo, mettendo in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) chiusura del ramo denominato “13-C”, di uscita in direzione Sud (da Milano/Aosta verso Savonera);
 - b) chiusura del ramo denominato “13-F” che da C.so Regina Margherita porta verso Savonera;
- che saranno apposti gli avvisi all’utenza e i cartelli per i percorsi alternativi da seguire;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d’obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;
- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell’Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa attenendosi a quanto previsto dal “Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 gennaio 2019”.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Flavia Pesce Mattioli in data 9 dicembre 2013 repertorio n.45759/14675,

.*.*..

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

sulla **A55 Tangenziale Nord di Torino** con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 11,00 alle ore 13,00 del 5 marzo 2022 per i provvedimenti di cui ai punti **a) e b)**.

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 3 marzo 2022
VBL/PEP/rac **ORD 914/2022/U**

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il responsabile della divisione Viabilità
(ORIGINALE FIRMATO)

Trasmessa a mezzo pec