

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*.*

(Capitale sociale € 44.931.250,00= versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*.*

ORDINANZA N° 5/2019 CON PROCEDURA D'URGENZA

Oggetto : Raccordo Autostradale A4/5 Ivrea-Santhià - Svincolo di Albiano alla prog. Km. 7+970 - Chiusura temporanea del ramo d'ingresso in carreggiata Nord (da Albiano verso Ivrea) per l'intervento di installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza.

.*.*.*

Il sottoscritto ing. Alessio Scopi:

- visto gli articoli 21, 26, 37, 38, 142 e 145, 5 comma 3 e l'articolo 6 commi 4 e 6, del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

.*.*.*

P R E M E S S O

.*.*.*

- che a seguito di incidente stradale, occorso sul lato sinistro del ramo d'ingresso dello svincolo di Albiano (in direzione Ivrea), si deve procedere alla sostituzione delle vecchie barriere di sicurezza;
- che per l'esecuzione di tale intervento si dovrà ricorrere ai seguenti provvedimenti sul traffico e più precisamente:
 - a) chiusura del ramo d'ingresso dello svincolo di Albiano in carreggiata Nord (da Albiano verso Ivrea) alla prog. Km. 7+970;
- che saranno predisposti in itinere avvisi all'utenza;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d'obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;
- che gli oneri di posa, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa, attenendosi a quanto previsto dal “Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 04 marzo 2013”,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

.*.*.*

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. . Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018 repertorio n.9186/5701,

.*.*.*

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

.*.*.*

sul Raccordo Autostradale A4/5 Ivrea-Santhià con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

➤ dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno 7 febbraio 2019 per gli interventi di cui al punto **a**).

Tali prescrizioni, obblighi e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 4 febbraio 2019

divem/PEP **ORD0565/2019/U**

Trasmissione via PEC

A.T.I.V.A. S.p.A.

Il direttore

viabilità esazione

(ORIGINALE FIRMATO)