

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*.*

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*.*

ORDINANZA N° 39/2021 CON PROCEDURA D'URGENZA

Oggetto : A55 Tangenziale Sud di Torino, svincolo di Corso Francia alla pk 25+430 - Modifiche alla viabilità che prevedono la chiusura temporanea dei rami "10-B" (da Corso Francia verso Milano) e "10-C" (da Corso Francia verso Piacenza) e la successiva parzializzazione del ramo "10-B" (da Corso Francia verso Milano) per interventi di adeguamento delle barriere laterali di sicurezza.

.*.*.*

Il sottoscritto dott. ing. Alessio Scopi:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P r e m e s s o

- che si devono ultimare gli interventi di adeguamento delle

barriere laterali di sicurezza nello svincolo denominato “Corso Francia” alla pk. 25+430 della A55 Tangenziale Sud di Torino;

- che per consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni, si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) chiusura del ramo “10-B” dello svincolo “Corso Francia” (da Corso Francia verso Milano/Aosta);
 - b) chiusura del ramo “10-C” dello svincolo “Corso Francia” (da Corso Francia verso Piacenza);
 - c) parzializzazione in sinistra del ramo “10-B” dello svincolo “Corso Francia” (da Corso Francia verso Milano) dalla pk 0+000 alla pk 0+200 e posa di elementi in calcestruzzo a protezione dei lavori;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d’obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;
- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell’Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa, attenendosi a quanto previsto dal “Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 Gennaio 2019”;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018 repertorio n.9186/5701,

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

sulla **A55 Tangenziale Sud di Torino**, con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 22,00 del 15 marzo 2021 alle ore 6,00 del 16 marzo 2021 per i provvedimenti di cui ai punti **a)** e **b)**.
- dalle ore 7,30 del 16 marzo 2021 alle ore 18,00 del 18 marzo 2021 per i provvedimenti di cui al punto **c)**.

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 11 marzo 2021

dives/PEP/nap **ORD 01304/2021/U**

Trasmessa a mezzo pec

A.T.I.V.A. S.p.A.

Il direttore Viabilità e Esazione
(ORIGINALE FIRMATO)