

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

. * . * . *

(Capitale sociale € 44.931.250,00= versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

. * . * . *

ORDINANZA N° 152/2020 CON PROCEDURA D'URGENZA

Oggetto : A55 Tangenziale Sud di Torino, modifiche alla viabilità che prevedono la parzializzazione in sinistra del ramo di ingresso in autostrada denominato "10-B" (da Corso Francia verso Milano) dello svincolo di Corso Francia alla pk 25+350, per interventi di adeguamento delle barriere di protezione laterali.

. * . * . *

Il sottoscritto dott. ing. Alessio Scopi:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

. * . * . *

P R E M E S S O

- che sono in corso gli interventi di adeguamento delle barriere di protezione laterali sulla direttrice della Tangenziale Sud carreggiata Nord, in prossimità

del ramo denominato “10-B” (da Corso Francia verso Milano) dello svincolo di Corso Francia (vedi Ordinanza n.124/2020 da noi emessa in data 08/10/20);

- che per proseguire con le lavorazioni in sicurezza, si renderà necessario intervenire occupando parte dei rilevati interclusi tra i rami dello svincolo e la parte della direttrice oggetto degli interventi sulle barriere laterali;
- che per realizzare in sicurezza i lavori previsti, si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) parzializzazione in sinistra del ramo di ingresso in autostrada denominato “10-B” (da Corso Francia verso Milano dalla pk 0+000 alla pk 0+240) dello svincolo di Corso Francia alla pk 25+350;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d’obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002.
- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell’Impresa esecutrice dei lavori, attenendosi a quanto previsto dal “Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 22 gennaio 2019”.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a

rogito notaio dott. dott. Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018
repertorio n.9186/5701,

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

sulla **A55 TANGENZIALE SUD DI TORINO** con le modalità di esecuzione e la
sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza
avranno validità, in forma continuativa:

- dalle ore 9,30 del 13 novembre 2020 alle ore 16,00 del 22 dicembre 2020 per i
provvedimenti di cui al punto **a**).

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con
l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di
osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 11 novembre 2020
dives/PEP/nap ORD4569/2020/U

A.T.I.V.A. S.p.A.
Il direttore viabilità e esazione
(ORIGINALE FIRMATO)

Trasmessa a mezzo pec