

A.T.I.V.A. S.p.A.

AUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D'AOSTA S.P.A.

Strada della Cebrosa, 86 - 10156 TORINO

.*.*.*

(Capitale sociale € 44.931.250,00 = versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Torino al n° 612/54 - Tribunale di Torino, codice fiscale e partita IVA 00955370010)

.*.*.*

ORDINANZA N° 113 / 2018 CON PROCEDURA D'URGENZA

Oggetto : A55 Tangenziale Sud di Torino, carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza), chiusura della corsia di emergenza tra la progr. Km. 7+600 e la progr. Km. 7+450, per lavori di adeguamento della barriere laterali di sicurezza.

.*.*.*

il sottoscritto dott. ing. Alessio Scopi:

- visto gli articoli 5, 6, 21, 26, 37, 38, 142 e 145 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada;
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n° 495;

P R E M E S S O

- che i lavori urgenti di adeguamento delle barriere laterali di sicurezza, nel tratto compreso tra la prog. Km. 9+500 e la prog. Km. 7+150, in carreggiata Sud (da Milano verso Piacenza),

regolati dalla Ordinanza n. 62/2018 ns. prot. 4561 del 10 agosto 2018, scaduta lo scorso 15 dicembre 2018, sono in fase di ultimazione;

- che per consentire di terminare in sicurezza le lavorazioni di installazione delle barriere, si renderà necessario mettere in atto i seguenti provvedimenti sul traffico:
 - a) chiusura della corsia di emergenza nel tratto compreso tra la prog. Km. 7+600 e la prog. Km. 7+450;
- che nel tratto iniziale, a protezione del cantiere alla prog. Km. 7+600 circa, saranno posati alcuni elementi tipo new jersey in cemento;
- che la segnaletica di preavviso, nonché quella d'obbligo, di divieto e di limitazione per disciplinare la circolazione, sarà conforme al Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. del 30 aprile 1992 n° 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992, così come prescritta dal Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo emanato con D.M. del 10 luglio 2002;
- che gli oneri di posa, guardiania, illuminazione e rimozione della giusta e pertinente segnaletica saranno a cura e responsabilità dell'Impresa esecutrice dei lavori o da chi per essa, attenendosi a quanto previsto dal "Decreto Interministeriale Segnaletica Stradale del 04 marzo 2013;

.*.*.*

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione il sottoscritto, avvalendosi del potere conferitogli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società con procura a rogito notaio dott. Roberto Grassi Reverdini in data 26 giugno 2018 repertorio n.9186/5701,

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA

.*. *.*.

sulla **A55 Tangenziale Sud di Torino** con le modalità di esecuzione e la sequenza descritte.

Le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni e i divieti di cui alla presente Ordinanza avranno validità:

- dalle ore 15,00 del 18 dicembre 2018 alle ore 18.00 del 31 gennaio 2019 per i provvedimenti di cui al punto **a**).

Tali prescrizioni, obblighi, limitazioni e divieti saranno resi noti agli utenti con l'apposizione dei prescritti segnali ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Torino, 17 dicembre 2018

divem/PEP/vac **ORD6800/2018/U**

Trasmessa a mezzo pec

A.T.I.V.A. S.p.A.

il direttore

viabilità esazione manutenzione

(ORIGINALE FIRMATO)